

扫描全能王 创建

目录

一、工程概况：.....2

二、资质要求：.....2

3.2.1 变电所励磁控制柜电气系统图详见：附件一：《GE 励磁柜控制系统图》.....3

3.2.2 旋转励磁系统图详见.....3

五、卖方的责任.....5

六、规范性引用文件.....5

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

三、设备概况

型号：EN2E7881A　　频率：50HZ

额定励磁电压：460 V　　交流励磁电流：60 A

3.2 GE 无刷励磁系统

3.2.1 变电所励磁控制板电气系统图详见，附件一：《GE 压缩机无刷励磁系统图》

3.2.2 旋转励磁系统图详见下图：



附件二：《GE 压缩机及励磁系统零件表》

扫描全能王 创建

材料的技术性能、可适用性、可靠性等负全部的责任。

4.5 从签订合同之后至乙包商开始制造之前的适当时期内，业主有权提出因规程、



电运行。

扫描全能王 创建

底板和压接支架组成。

（4）、重新设计并制作整流盘盘体，以便能承载新的整流元件等部件。

（5）、设计新电容吸收模块 F1、F2 外壳并封装。

（6）、重新设计旋转起动灭磁电阻，阻值与原设计值变动，并满足各种起动工况的

[redacted]

5.1 为确保设备正确的安装、操作及维修，卖方应提供所有必须的试验和的资

[redacted]

是，买方的确认并不能解除卖方对其图纸的完整性及正确性应负的责任。

[redacted]

统原状，并经测试可

5.5 如更新不成功的，卖方需无条件按原有的性能恢复励磁系

正常使用，对该次更新所发生的费用由卖方承担。

[redacted]

件和设备，都应符合标准、规范或准则的要求。

[redacted]

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

七、质保、培训及服务

7.1 质量保证：

扫描全能王 创建

5、因工程质量问题进行返工所产生的一切费用均由承包人承担

十、 评审方式

1、本项目采取综合评审方式，资质等合要求且经评审的报价最低者为中标候选人的原则上作为中

[redacted]

扫描全能王 创建

[redacted]

出厂。 次处罚1000元/人次，第二次2000元/人次，第三次清理个人

十二、附件

附件一：《 GE励磁柜控制系统图》

附件二：《GE压缩机及励磁系统甲乙说明书》

电气团队

经办：李智龙 核准：[redacted] 审核：李继[illegible]

扫描全能王 创建